



Bericht für den Gast



Vulkaneifel-Jugendherberge

Vulkaneifel-Jugendherberge

Anschrift

Mosenbergstr. 17
54531 Manderscheid

Kontaktdaten

Tel.: 06572 / 557
Fax: 06572 / 4759
E-Mail: manderscheid@diejugendherbergen.de
Web: www.diejugendherbergen.de



Prüfergebnis

Die **Vulkaneifel-Jugendherberge** wurde am 22.06.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Februar 2018 bis Januar 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis







 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	kein Stellplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden
Haupteingang (Alternative: Nebeneingang)	-	-	-	-	Treppe mit acht Stufen vorhanden
Nebeneingang	✓	-	-	-	u. a. Rampe mit 13 % Steigung
Rezeption	✓	✓	✓	✓	Breite des Weges vom Nebeneingang: 140 cm
Zimmer E2 mit Sanitärraum	✓	-	-	-	u. a. Dusche 80 x 80 cm groß
Zimmer E3 mit Sanitärraum	✓	-	-	-	u. a. Dusche 80 x 80 cm groß
Speiseraum	✓	✓	✓	✓	
Bistro	✓	✓	-	-	Breite des Weges 140 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht kein gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung.
- Die Wege zwischen Parkplatz und Haupt- bzw. Nebeneingang sind leicht begeh- und befahrbar.
- Am Haupteingang befindet sich eine Treppe mit acht Stufen. Das Gebäude ist über den Nebeneingang stufenlos über eine Rampe mit 13 % Steigung, 4 m Länge und 1 m Laufbreite zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 80 cm breit.
- Der Rezeptionstresen ist 116 cm hoch, es gibt eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Im Speiseraum und im Bistro sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Laut Auskunft des Betreibers ist kein öffentliches WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Zimmer E2 und E3 mit Sanitärraum (Mehrbettzimmer)

- Der schmalste Durchgang in den Schlafräumen ist 90 cm breit.
- Die Bewegungsflächen vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) betragen 130 cm x 130 cm.
- Die Bewegungsflächen neben den Stockbetten sind 140 cm breit und 200 cm tief.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
 - Zimmer E2: rechts neben dem WC 85 cm x 50 cm (links keine Bewegungsfläche);
 - Zimmer E3: links neben dem WC 88 cm x 50 cm (rechts keine Bewegungsfläche);
 - vor WC/Waschbecken und Tür mindestens 130 cm x 130 cm.



- Beidseitig sind an den WCs Haltegriffe vorhanden, auf der anfahrbaren Seite sind sie hochklappbar.
- Die Waschbecken sind unterfahrbar und die Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die stufenlos begehbaren Duschen sind 80 cm x 80 cm groß. Es sind jeweils Duschsitz und Haltegriffe vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.

Speiseraum und Bistro

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Zimmer E2 und E3

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Treppe am Haupteingang ist nicht mit visuell oder taktil kontrastreichen Kanten gestaltet und hat keinen Handlauf.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Es sind Glastüren ohne Sicherheitsmarkierung vorhanden.
- Räume und Flure sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer der Jugendherberge liegt an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite, oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.