

Kurzbericht



Nahetal-Jugendherberge Bad Kreuznach | ©DJH

Nahetal-Jugendherberge Bad Kreuznach

Rheingrafenstraße 53
55543 Bad Kreuznach

Tel: +49 671 62855

bad-kreuznach@diejugendherbergen.de
<http://www.diejugendherbergen.de>

Herzlich willkommen!

Für allgemeine Informationen besuchen Sie bitte die Website www.diejugendherbergen.de.

PRÜFERGEBNIS

für

Nahetal–Jugendherberge Bad Kreuznach

55543 Bad Kreuznach, Zertifikats-ID: PA-00166-2023



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Mai 2023 – April 2026

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keine gekennzeichneten Parkplätze für Menschen mit Behinderung.
- Die Wege vom Parkplatz zu und zwischen den Eingängen sind überwiegend gut begeh- und befahrbar und haben maximale Längsneigungen von bis zu 7 %.
- In 260 m Entfernung befindet sich die Bushaltestelle "Jugendherberge".
- Der Weg von der Haltestelle zur Jugendherberge ist gut begeh- und befahrbar und hat eine maximale Längsneigung von 11 % über 50 m.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich.
- Die Rampe am Haupteingang hat eine Neigung von 13 % und eine Gesamtlänge von 5 m.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos zugänglich:
Die Rezeption und der Speiseraum befinden sich im Erdgeschoss, das über den Haupteingang stufenlos erreichbar ist.
Die erhobenen Zimmer, ein Tagungsraum und das öffentliche WC befinden sich im Untergeschoss, das über den Nebeneingang stufenlos erreichbar ist.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 80 cm breit.
- Die Rezeption ist an der niedrigsten Stelle 95 cm hoch.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
- Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden.

Zimmer 003 (6-Bettzimmer, Stockwerk -1)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 193 cm x 200 cm;
links neben dem Bett 193 cm x 200 cm; rechts neben dem Bett 150 cm x 200 cm.
- Die unteren Betten sind 45 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen:
vor dem Waschbecken 160 cm x 160 cm; direkt vor dem WC 200 cm x 30 cm;
rechts neben dem WC 165 cm x 55 cm; links ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es gibt rechts vom WC einen hochklappbaren Haltegriff.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die schwellenlose Dusche ist 160 cm x 160 cm groß. Haltegriffe und ein Duschsitz sind vorhanden.

Zimmer 006 (4-Bettzimmer, Stockwerk -1)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 200 cm x 94 cm;
links neben dem Bett 150 cm x 200 cm; rechts neben dem Bett 150 cm x 200 cm.
- Die unteren Betten sind 45 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen:
vor dem Waschbecken 157 cm x 147 cm; direkt vor dem WC 200 cm x 40 cm;
links neben dem WC 157 cm x 52 cm; rechts ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es gibt links vom WC einen hochklappbaren Haltegriff.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die schwellenlose Dusche ist 145 cm x 157 cm groß. Haltegriffe und ein Duschsitz sind vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Speiseraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören. Es gibt keinen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Zimmer 003 und 006 (Mehrbettzimmer, Stockwerk -1)

- Es ist keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.
- Es wird W-LAN angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Außenwege haben keine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Die Eingänge sind weder visuell kontrastreich gestaltet noch durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo der Jugendherberge sind von außen klar erkennbar.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parken

©Julia Marmulla



Haupteingang im EG

©Julia Marmulla



Rezeption im EG

©Julia Marmulla



Speiseraum im EG

©Julia Marmulla



Nebeneingang im Stockwerk -1

©Julia Marmulla



Zimmer 003 mit Sanitärraum (Stockwerk -1)

©Julia Marmulla



Zimmer 003 mit Sanitärraum (Stockwerk -1)

©Julia Marmulla



Zimmer 003 mit Sanitärraum (Stockwerk -1)

©Julia Marmulla



Zimmer 006 mit Sanitärraum (Stockwerk -1)

©Julia Marmulla



Zimmer 006 mit Sanitärraum (Stockwerk -1)

©Julia Marmulla



Zimmer 006 mit
Sanitärraum
(Stockwerk -1)

©Julia Marmulla



Öffentliches WC
(Stockwerk -1)

©Julia Marmulla



Öffentliches WC
(Stockwerk -1)

©Julia Marmulla



Gemeinschafts- und
Tagungsräume

©Julia Marmulla



Bedienelemente/
Leitsystem

©Julia Marmulla



Bedienelemente/
Leitsystem

©Julia Marmulla



Bedienelemente/
Leitsystem

©Julia Marmulla



Bedienelemente/
Leitsystem

©Julia Marmulla

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

