

Bericht für den Gast



Außenansicht Nahetal Jugendherberge Bad Kreuznach

Nahetal Jugendherberge Bad Kreuznach

Anschrift

Nahetal Jugendherberge Bad Kreuznach
Rheingrafenstraße 53
55543 Bad Kreuznach

Kontaktdaten

Tel.: 0671 / 62855
E-Mail: bad-kreuznach@diejugendherbergen.de
Web: www.diejugendherbergen.de/jugendherbergen/bad-kreuznach/portrait

Prüfergebnis

Die **Nahetal Jugendherberge Bad Kreuznach** wurde am 23.06.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2017 bis März 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	kein ausgewiesener PKW-Stellplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden; genügend allg. Stellplätze vorhanden
Haupteingang	✓	-	✓	-	Weg ist nicht leicht begeh- und befahrbar; Weg mit 5 % Neigung auf 12 m
Nebeneingang	✓	-	-	-	Weg ist nicht leicht begeh- und befahrbar; Weg mit 7 % Neigung auf 12 m
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Zimmer mit Sanitärraum	✓	-	-	-	Bewegungsflächen vor immobilien Einrichtungsgegenständen: 120 cm x 120 cm; lichte Breite der Badezimmertür: 80 cm
Speiseraum	✓	✓	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür: 140 cm x 150 cm; schmalste Durchgangsbreite 120 cm
Öff. WC für Menschen mit Behinderung					kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden

Tagungsraum	✓	✓	-	-	schmalste Durchgangsbreite von Rezeption zum Tagungsraum: 120 cm
-------------	---	---	---	---	--

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist kein ausgewiesener Stellplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden. Es gibt genügend allgemeine Stellplätze.
- Der Weg vom Haupt- bzw. Nebeneingang ist nicht leicht begeh- und befahrbar.
- Haupteingang: der Weg zum Haupteingang hat eine Neigung von 5 % auf einer Strecke von 12 m. Die Eingangstür hat eine lichte Durchgangsbreite von 100 cm. Der Zugang erfolgt stufen- und schwellenlos.
- Nebeneingang: der Weg zum Nebeneingang hat eine Neigung 7 % auf einer Strecke von 30 m. Die Eingangstür hat eine lichte Durchgangsbreite der Tür beträgt 94 cm. Der Zugang erfolgt stufen- und schwellenlos. Die kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür beträgt 120 cm x 120 cm.
- Die Rezeption ist an der höchsten bzw. niedrigsten Stelle 110 cm bzw. 95 cm hoch. Es ist eine gleichwertige Kommunikation im Sitzen vorhanden.
- Türen und Durchgänge sind mind. 88 cm breit.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar.

Zimmer 403 mit Sanitärraum (Mehrbettzimmer)

- Die kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür beträgt 120 cm x 120 cm.
- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich sind mind. 120 cm x 120 cm. Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett betragen links und rechts 150 cm x 200 cm. Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Die lichte Breite der Badezimmertür beträgt 80 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 120 cm x 55 cm, rechts 100 cm x 55 cm, vor dem WC bzw. Waschbecken 120 cm x 120 cm. Linksseitig ist ein Haltegriff vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Die ebenerdige Dusche hat eine Duschkfläche von 120 cm x 120 cm. Es gibt einen Haltegriff und Duschstuhl.



Speiseraum

- Die kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür beträgt 140 cm x 150 cm.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Speiseraum beträgt 120 cm.

Tagungsraum

- Von der Rezeption zum Tagungsraum gelangt man über einen 20 m langen Flur. Die schmalste Durchgangsbreite beträgt 88 cm.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Tagungsraum beträgt 150 cm.

Öffentliches WC

- Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden.
- Es gibt ein stufenlos erreichbares WC mit Türbreiten von mindestens 70 cm.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden.
- Es gibt Tische, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Im Mehrbettzimmer ist kein Fernseher mit Videotext vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierung versehen.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache