

Kurzbericht



Vulkanpark-Jugendherberge | ©Die Jugendherbergen

Vulkanpark-Jugendherberge

Am Knüppchen 5
56727 Mayen

Tel: +49 2651 2355
Fax: +49 2651 78378

mayen@diejugendherbergen.de
[https://www.diejugendherbergen.de/
jugendherbergen/mayen/portrait/](https://www.diejugendherbergen.de/jugendherbergen/mayen/portrait/)

Herzlich willkommen!

PRÜFERGEBNIS

für

Vulkanpark–Jugendherberge

56727 Mayen, Zertifikats-ID: PA-01974-2023



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

November 2023 – Oktober 2026

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung. Der Weg von diesen Parkplätzen zum Nebeneingang ist 40 m lang und hat eine maximale Längsneigung von 8 % über eine Strecke von 15 m. Auf Anfrage ist es daher möglich, direkt am Nebeneingang auf den Mitarbeiter-Parkplätzen zu parken.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich über den Nebeneingang.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos über einen Aufzug zugänglich.
- Die Aufzugskabine ist 110 cm x 140 cm groß. Die Aufzugtür ist 90 cm breit.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 88cm breit (oder es sind Alternativen vorhanden).
- Die Rezeption ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
- Es ist kein öffentliches WC vorhanden, welches über max. einer Stufe erreichbar ist und eine Türbreite von min. 70 cm aufweist.

Zimmer 200 (Mehrbettzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 200 cm x 200 cm;
links oder rechts neben den Betten 200 cm x 200 cm.
- Das Bett ist 55 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen:
vor dem Waschbecken und dem WC 200 cm x 170 cm;
links neben dem WC 130 cm x 70 cm; rechts neben dem WC 96 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos und 150 cm x 150 cm groß. Ein Duschsitz ist vorhanden, jedoch keine Haltegriffe.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Zimmer 102 (Mehrbettzimmer)

- Türen/Durchgänge sind mindestens 70cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 200 cm x 130 cm;

links oder rechts neben den Betten 148 cm x 100 cm.

- Das Bett ist 55 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen:
vor dem Waschbecken und dem WC 150 cm x 60 cm;
links neben dem WC 140 cm x 70 cm; rechts neben dem WC 100 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos und 120 cm x 180 cm groß. Ein Duschsitz ist vorhanden, jedoch keine Haltegriffe.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der Alarm ist im gesamten Gebäude/Objekt optisch deutlich wahrnehmbar.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- Im Speiseraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören. Es gibt keinen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Zimmer 200 und 102 (Mehrbettzimmer)

- In Zimmer 102 ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden, in Zimmer 200 nicht.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.
- Es wird W-LAN angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Treppen weisen teilweise visuell kontrastreiche Kanten auf und haben beidseitige Handläufe.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Betriebes sind am Haupteingang klar erkennbar, am Nebeneingang nicht.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



**Allgemeiner JH
Parkplatz**

(c)Marmulla



**Parkplatz für
Menschen mit
Behinderungen**

(c)Marmulla



Haupteingang

(c)Marmulla




Haupteingang

(c)Marmulla



Nebeneingang

(c)Marmulla



Nebeneingang

(c)Marmulla



Nebeneingang

(c)Marmulla



Rezeption

(c)Marmulla



**Zimmer 102 mit
Badezimmer**

(c)Marmulla



**Zimmer 102 mit
Badezimmer**

(c)Marmulla



Zimmer 102 mit
Badezimmer

(c)Marmulla



Speiseraum

(c)Marmulla



Speiseraum

(c)Marmulla



Tagungsraum

(c)Marmulla



Tagungsraum

(c)Marmulla

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

